

Änderungsmitteilung: Software-Update L-LAS-TB-Scope V5.4.1 auf V5.4.2

Dieses Dokument fasst die Änderungen zusammen, die mit dem Software-Update von **L-LAS-TB-Scope V5.4.1 auf V5.4.2** vorgenommen wurden.

Bug-Fix in V5.4.2:

	Nach dem Anfordern von Daten mit der Schaltfläche GET wird in der Version V5.4.2 die verfolgte Videoschwelle korrekt übertragen
	

